DIRECTION GENERALE DE LA SECURITE ROUTIERE



De: RAJAONARISOA NATACHA SYVIE

ADRESSE: LOT IVC 182 ANDOHARANO--0346754575, Tél. 0348973896

Pour visite technique avec ou sans carnet du véhicule : 4853TAL

USAGE EFFECTIF: VP

PLACE DEBOUT:

PTC: 2105

DROIT: Ar 18 000

CARNET D'ENTRETIEN: Ar 0

CARTE: Ar 0
PV: Ar 4 000
THT: Ar 22 000
TVA: Ar 4 400

NET A PAYER: Ar 26 400

CENTRE DE SECURITE ROUTIERE ANTANANARIVO-ALASORA

RECU N°: 867462/ANT/004/SUR_SITE/2021

Date: 04/10/2021

NET A PAYER: Ar 26 400

PRIERE DE VOUS MUNIR DE LA PRESENTE LORS DE LA CONTRE VISITE

ENTO ITY TARATASY ITY REHEFA HANAO « CONTRE VISTE »

Le Chef de Centre

INAPTE

ANOMALIE(S) CONSTATEE(S):

- PARE BRISE CASSEE
- PARE BRISE A REMPLACER
- NUMERO DE CHASSIS ILLISIBLES

Nom du vérificateur :GPHC FARALAHY

Opérateur: RABEARIVONY Lantoharimalala Aimée

APTITUDE : INAPTE

Délai de réparation accordée : 1MOIS 04/11/2021