DIRECTION GENERALE DE LA SECURITE ROUTIERE



De: RAVALASON MAMY NIRIANA

ADRESSE: LOT II L 36 BIS ANDRAVOAHANGY EST 0330393921, Tél.

Pour visite technique avec ou sans carnet du véhicule : 7426TAE

USAGE EFFECTIF: TM6

PLACE DEBOUT:

PTC: 3500

DROIT: Ar 10 000

CARNET D'ENTRETIEN: Ar 0

CARTE: Ar 2 000
PV: Ar 4 000
THT: Ar 16 000
TVA: Ar 3 200

NET A PAYER: Ar 19 200

CENTRE DE SECURITE ROUTIERE ALASORA - ANTANANARIVO

RECU N°: 916740/ANT/004/SUR_SITE/2021

Date: 18/11/2021

NET A PAYER: Ar 19 200

PRIERE DE VOUS MUNIR DE LA PRESENTE LORS DE LA CONTRE VISITE

ENTO ITY TARATASY ITY REHEFA HANAO « CONTRE VISTE »

Le Chef de Centre

INAPTE

ANOMALIE(S) CONSTATEE(S):

FUMEE EXCESSIVE

Nom du vérificateur : Mr RANDRIAMANANTENA

Gérald

Opérateur : CHAN KANG LOI Corine

APTITUDE : INAPTE

Délai de réparation accordée : 1MOIS(18/12/2021)