

**DIRECTION GENERALE  
DE LA  
SECURITE ROUTIERE**



**De: RAHARISOA HARINIRINA**

**ADRESSE : LOT 56/C PV ANTAPOTSENA ATSINANANTSENA  
0331477591, Tél.**

**Pour visite technique avec ou sans carnet du véhicule : 9593TBB**

**USAGE EFFECTIF: VP**

**PLACE DEBOUT:**

**PTC :** 2405

**DROIT :** Ar 18 000

**CARNET D'ENTRETIEN :** Ar 0

**CARTE :** Ar 2 000

**PV :** Ar 4 000

**THT:** Ar 24 000

**TVA :** Ar 4 800

**NET A PAYER : Ar 28 800**

**CENTRE DE SECURITE ROUTIERE  
ALASORA - ANTANANARIVO**

**RECU N° : 910033/ANT/004/SUR\_SITE/2021**

**Date : 12/11/2021**

**NET A PAYER : Ar 28 800**

**PRIERE DE VOUS MUNIR DE LA PRESENTE LORS DE LA CONTRE VISITE  
ENTO ITY TARATASY ITY REHEFA HANAO « CONTRE VISTE »**

**Le Chef de Centre**

**INAPTE**

**ANOMALIE(S) CONSTATEE(S) :**

- DEBUT FUMEE MOTEUR

Nom du vérificateur : GP1C RANDRIATSIMIALONA L  
El'no  
Opérateur : SAMATASY Junot Lauréa

**APTITUDE : INAPTE**

**Délai de réparation accordée :**