

DIRECTION GENERALE
DE LA
SECURITE ROUTIERE



De: DIANE ALY

ADRESSE : 20 LOGT 20 67 HA SUD, Tél. 0324502048

Pour visite technique avec ou sans carnet du véhicule : **9849TBN**

USAGE EFFECTIF: VP

PLACE DEBOUT:

PTC : 1525

DROIT : Ar 18 000

CARNET D'ENTRETIEN : Ar 0

CARTE : Ar 2 000

PV : Ar 4 000

THT: Ar 24 000

TVA : Ar 4 800

NET A PAYER : **Ar 28 800**

CENTRE DE SECURITE ROUTIERE
ALASORA - ANTANANARIVO

RECU N° : **931044/ANT/004/SUR_SITE/2021**

Date : 06/12/2021

NET A PAYER : **Ar 28 800**

PRIERE DE VOUS MUNIR DE LA PRESENTE LORS DE LA CONTRE VISITE

ENTO ITY TARATASY ITY REHEFA HANAO « CONTRE VISTE »

Le Chef de Centre

INAPTE

ANOMALIE(S) CONSTATEE(S) :

- VITRES FUMÉES INTERDITES (PELLICULE)

Nom du vérificateur :GPCE FARALAHY
Opérateur : RAVELOMANANA Mirana Haingoharinivo
Claudy

APTITUDE :**INAPTE**

Délai de réparation accordée : **20 JOURS 26/12/2021**