DIRECTION GENERALE DE LA SECURITE ROUTIERE

CENTRE DE SECURITE ROUTIERE ALASORA-ANTANANARIVO



PROCES-VERBAL DE VISITE TECHNIQUE

N° CONTROLE: 861739/ANT/004/SUR_SITE/2021 **DATE**: 28/09/2021

NOM: MANANTAHIRINJANAHARY MARIE MICHELE

ADRESSE: LOT IVK 107 ANKADIFOTSY **TELEPHONE: -**

PROFESSION: ASSISTANTE SOCIALE

NUM IMM: 3086TAE **MARQUE**:PEUGEOT **COMMUNE: ANTANANARIVO**

GENRE: VP **TYPE**: 741C11 **CARROSSERIE** :CI 2 P

SOURCE D'ENERGIE :ESSENCE **PUISSANCE**:0 N°SERIE DU TYPE:.... 43384

PLACE ASSISE: 5 PLACE DEBOUT: **N°MOTEUR:**07840

PTC:1190 **PAV**:740 CU:450

ANNEE DE 1ère MISE EN CIRCULATION: 2003

USAGE EFFECTIF: VP NR CARTE VIOLETTE: **DELIVREE LE:-**

NR LICENCE: **DELIVREE LE**: 28/09/2021

PATENTE: ANI: APTITUDE: APTE Visite du 28/09/2021

Nom du vérificateur :GPHC FARALAHY Le Chef de Centre

Opérateur: ANDRIANIRIANARISOA Louisiane Pascal

Validité de circulation jusqu'au28/09/2022

DIRECTION GENERALE DE LA SECURITE ROUTIERE

CENTRE DE SECURITE ROUTIERE ALASORA-ANTANANARIVO



Nif: 4001089525 Stat 71102 11 2006 0 04319

RECU N°:861739/ANT/004/SUR_SITE/2021

De: MANANTAHIRINJANAHARY MARIE MICHELE DATE 28/09/2021

Visite technique avec ou sans carnet du véhicule immatriculé 3086TAE

USAGE EFFECTTF: VP

PLACE ASSISE: 5 PLACE DEBOUT: PTC 1190 Ar 18 000 DROIT CARNET D'ENTRETIEN Ar 0 \mathbf{PV} Ar 2 000 CARTE Ar 2 000 THT Ar 22 000 TVA Ar 4 400

NET A PAYER: Ar 26 400 TIMBRE Ar 0