

**DIRECTION GENERALE  
DE LA  
SECURITE ROUTIERE**



**De:** BORIDA ONJONY RAYMOND  
**ADRESSE :** M 113 AMBODIVOANJO ALASORA, **Tél.** 0346909048  
**Pour visite technique avec ou sans carnet du véhicule :** **4538TAN**

**USAGE EFFECTIF:** VP

**PLACE DEBOUT:**

**PTC :** 1290

**DROIT :** Ar 18 000

**CARNET D'ENTRETIEN :** Ar 0

**CARTE :** Ar 2 000

**PV :** Ar 4 000

**THT:** Ar 24 000

**TVA :** Ar 4 800

**NET A PAYER :** **Ar 28 800**

**CENTRE DE SECURITE ROUTIERE  
ANTANANARIVO-ALASORA**

**RECU N° : 873937/ANT/004/SUR\_SITE/2021**

**Date :** 08/10/2021

**NET A PAYER : Ar 28 800**

**PRIERE DE VOUS MUNIR DE LA PRESENTE LORS DE LA CONTRE VISITE  
ENTO ITY TARATASY ITY REHEFA HANAO « CONTRE VISTE »**

**Le Chef de Centre**

**INAPTE**

**ANOMALIE(S) CONSTATEE(S) :**

- CACHE POUSSIERE CREMAILLERE A REMPLACER
- DEBUT FUMEE MOTEUR
- FEU DE POLICE NUL

Nom du vérificateur : GP1C RANDRIATSIMIALONA L  
El'no  
Opérateur : RAVELOMANANA Mirana Haingoharinivo  
Claudy

**APTITUDE : INAPTE**

**Délai de réparation accordée : 1 MOIS 08/11/2021**