



PROCES-VERBAL DE VISITE TECHNIQUE

N° CONTROLE: 876775/TNA/005/SUR_SITE/2021

DATE : 12/10/2021

NOM : LI YONG

ADRESSE : LOT 222 PLLE 11/22 TOAMASINA

TELEPHONE : 0342429132

PROFESSION :COLLECTEUR

NUM IMM : 5367AH

MARQUE :SSANGYONG

COMMUNE : TOAMASINA

GENRE : VP

TYPE : FA2AF15

CARROSSERIE :BREAK

SOURCE D'ENERGIE :GASOIL

PUISSANCE :11

N°SERIE DU TYPE:183368

PLACE ASSISE : 7

PLACE DEBOUT :

N°MOTEUR :ILLISIBLE

PTC :2445

PAV :1635

CU :810

ANNEE DE 1^{ère} MISE EN CIRCULATION : 2005

USAGE EFFECTIF : VP300 (Age > 5 ans)
LE :12/10/2021

NR CARTE VIOLETTE : DELIVREE

NR LICENCE :

DELIVREE LE : 12/10/2021

PATENTE :

ANI :

APTITUDE : APTE Visite du 12/10/2021

Nom du vérificateur :GPHC RAKOTOMALALA C. ALAIN

Le Chef de Centre

Opérateur :RAZAFINTSIALA JEANNIE NICOLE

Validité de circulation jusqu'au **19/04/2022**



Visite technique avec ou sans carnet du véhicule immatriculé5367AH

USAGE EFFECTIF :VP300 (Age > 5 ans)

PLACE ASSISE : 7

PLACE DEBOUT :

PTC

2445

DROIT

Ar 10 000

CARNET D'ENTRETIEN

Ar 0

PV

Ar 2 000

CARTE

Ar 2 000

THT

Ar 14 000

TVA

Ar 2 800

TIMBRE

Ar 0

NET A PAYER : Ar 16 800