

**DIRECTION GENERALE  
DE LA  
SECURITE ROUTIERE**



**De: MANDIMBIZO KIADY**

**ADRESSE : LOT AKTTE 15 TER ANDOHONY ANTANETY II, Tél.  
0332034356**

**Pour visite technique avec ou sans carnet du véhicule : 6150TL**

**USAGE EFFECTIF: TV**

**PLACE DEBOUT:**

**PTC :** 1285

**DROIT :** Ar 7 000

**CARNET D'ENTRETIEN :** Ar 0

**CARTE :** Ar 2 000

**PV :** Ar 4 000

**THT:** Ar 13 000

**TVA :** Ar 2 600

**NET A PAYER : Ar 15 600**

**CENTRE DE SECURITE ROUTIERE  
BETONGOLO - ANTANANARIVO**

**RECU N° : 927095/ANT/002/SUR\_SITE/2021**

**Date : 30/11/2021**

**NET A PAYER : Ar 15 600**

**PRIERE DE VOUS MUNIR DE LA PRESENTE LORS DE LA CONTRE VISITE  
ENTO ITY TARATASY ITY REHEFA HANAO « CONTRE VISTE »**

**Le Chef de Centre**

**INAPTE**

**ANOMALIE(S) CONSTATEE(S) :**

- BALAI ESSUIE GLACE A COMPLETER
- ETAT EXTERIEUR DU VEHICULE A AMELIORER
- TOUS FEUX CLIGNOTANTS NULS
- CABOCHON AV D A REMPLACER

Nom du vérificateur :GPHC RASOANAIVO Jean Marc  
Opérateur : LEDA Fenosoa Yolande

**APTITUDE :INAPTE**

**Délai de réparation accordée : 01 MOIS-30/12/2021**