

**DIRECTION GENERALE  
DE LA  
SECURITE ROUTIERE**



**CENTRE DE SECURITE ROUTIERE  
ANTSIRABE - ANTANANARIVO**

**PROCES-VERBAL DE CONTRE-VISITE TECHNIQUE**

**N° CONTROLE:** 877393/ANT/023/SUR SITE/2021

**DATE :** 12/10/2021

**NOM :** RANAIVOSON JOSELIN

**TELEPHONE :** 0347183375

**ADRESSE :** FKT MATIELOANA AMBANIVOHITRA

**PROFESSION :-**

**NUM IMM :** 8394TBP

**MARQUE :** HYUNDAI

**COMMUNE :** BETAFO

**GENRE :** VP

**TYPE :** WR81JP3U

**CARROSSERIE :** BREAK

**SOURCE D'ENERGIE :** GASOIL

**PUISSANCE :** 11

**N°SERIE DU TYPE:** 57 30 5 0

**PLACE ASSISE :** 9

**PLACE DEBOUT :**

**N°MOTEUR :**

**PTC :** 2635

**PAV :** 1365

**CU :** 1270

**ANNEE DE 1<sup>ère</sup> MISE EN SERVICE :** 2003

**USAGE EFFECTIF :** VP300 (Age > 5 ans)

**NR CARTE VIOLETTE :**

**DELIVREE LE :-**

**NR LICENCE :**

**DELIVREE LE :** 06/10/2021

**PATENTE :**

**ANI :**

**Visite du :** 12/10/2021

**Nom du vérificateur :** RAKOTOARIMANANA Romain Emilien

**Le Chef de Centre**

**Opérateur :** RATSIMALONA RAVO

**Validité de circulation jusqu'au** 06/04/2022

**APTE**