## DIRECTION GENERALE DE LA SECURITE ROUTIERE



**De:** RANDRIANARISOA JEAN BOSCO **ADRESSE** : LOT AMBOHIMAHASOA FKT SAHAROALOHA MANODIDINA NY GARA, **Tél**. 034 03 508 38

Pour visite technique avec ou sans carnet du véhicule : 2715TBJ

**USAGE EFFECTIF:** TMTPERS

**PLACE DEBOUT:** 

**PTC:** 1405

**DROIT:** Ar 6 000 **CARNET D'ENTRETIEN:** Ar 0

 CARTE:
 Ar 0

 PV:
 Ar 4 000

 THT:
 Ar 10 000

 TVA:
 Ar 2 000

NET A PAYER: Ar 12 000

CENTRE DE SECURITE ROUTIERE ANTANANARIVO-ANTSIRABE

-----

RECU N°: 865933/ANT/023/SUR\_SITE/2021

**Date**: 01/10/2021

NET A PAYER: Ar 12 000

PRIERE DE VOUS MUNIR DE LA PRESENTE LORS DE LA CONTRE VISITE

ENTO ITY TARATASY ITY REHEFA HANAO « CONTRE VISTE »

Le Chef de Centre

## **INAPTE**

## ANOMALIE(S) CONSTATEE(S):

- AVERTISSEUR SONORE NUL
- PARALLELISME A REGLER
- FREIN ARG NUL
- FREIN ARD NUL
- PNEU AV G LISSE

Nom du vérificateur :RAKOTOARIMANANA Romain

Emilien

Opérateur : RAVO Voahanginirina Pierrette

APTITUDE : INAPTE

Délai de réparation accordée : 01 MOIS 01/11/2021