

DIRECTION GENERALE  
DE LA  
SECURITE ROUTIERE



De: RANDRIAMAHEFA LALY HARINJARA

ADRESSE : O 139 TER ANKAZOBE, Tél.

Pour visite technique avec ou sans carnet du véhicule : **1446TBJ**

USAGE EFFECTIF: VP

PLACE DEBOUT:

PTC : 2250

DROIT : Ar 18 000

CARNET D'ENTRETIEN : Ar 0

CARTE : Ar 2 000

PV : Ar 4 000

THT: Ar 24 000

TVA : Ar 4 800

NET A PAYER : **Ar 28 800**

CENTRE DE SECURITE ROUTIERE  
ALASORA - ANTANANARIVO

RECU N° : **904514/ANT/004/SUR\_SITE/2021**

Date : 08/11/2021

NET A PAYER : **Ar 28 800**

*PRIERE DE VOUS MUNIR DE LA PRESENTE LORS DE LA CONTRE VISITE*

*ENTO ITY TARATASY ITY REHEFA HANAO « CONTRE VISTE »*

Le Chef de Centre

**INAPTE**

ANOMALIE(S) CONSTATEE(S) :

- VITRES FUMÉES INTERDITES (PELLICULE)

Nom du vérificateur : GPCE RAFALIMANANA Jocelyn  
Opérateur : RAVELOMANANA Mirana Haingoharinivo  
Claudy

APTITUDE : **INAPTE**

Délai de réparation accordée : **5 JOURS 13/11/2021**