

**DIRECTION GENERALE  
DE LA  
SECURITE ROUTIERE**



**De:** RASOARISOA LALAO EMELIE  
**ADRESSE :** LOT III J 135 ANOSIBE 0349894472, Tél. -  
**Pour visite technique avec ou sans carnet du véhicule :** **4040TS**

**USAGE EFFECTIF:** TV

**PLACE DEBOUT:**

**PTC :** 930

**DROIT :** Ar 7 000

**CARNET D'ENTRETIEN :** Ar 0

**CARTE :** Ar 2 000

**PV :** Ar 4 000

**THT:** Ar 13 000

**TVA :** Ar 2 600

**NET A PAYER :** **Ar 15 600**

**CENTRE DE SECURITE ROUTIERE  
ALASORA - ANTANANARIVO**

**RECU N° : 917803/ANT/004/SUR\_SITE/2021**

**Date :** 19/11/2021

**NET A PAYER : Ar 15 600**

**PRIERE DE VOUS MUNIR DE LA PRESENTE LORS DE LA CONTRE VISITE  
ENTO ITY TARATASY ITY REHEFA HANAO « CONTRE VISTE »**

**Le Chef de Centre**

**INAPTE**

**ANOMALIE(S) CONSTATEE(S) :**

- ETAT INTERIEUR DU VEHICULE A AMELIORER
- ETAT EXTERIEUR DU VEHICULE A AMELIORER
- FREIN SUR 4 ROUES A EQUILIBRER
- DEMARREUR A VERIFIER
- PNEU AV G LISSE
- PNEU AV D LISSE
- PNEU ARR D LISSE

Nom du vérificateur : Mr TSIMBAZAFY Edith Adelphe  
Opérateur : FRANCINE Emilienne Astina

**APTITUDE : INAPTE**

**Délai de réparation accordée : 1 MOIS 19/12/2021**