## DIRECTION GENERALE DE LA SECURITE ROUTIERE



**De:** RAFARASOA HERIHAINGOTIANA MARIE JULIE **ADRESSE** : LOT 110 L 20 ANTANAMBAO EST IVOHITRA, **Tél**. 033 03 266 93

Pour visite technique avec ou sans carnet du véhicule : 4718TN

**USAGE EFFECTIF: CSUB** 

**PLACE DEBOUT:** 

**PTC:** 2005

**DROIT:** Ar 9 000 **CARNET D'ENTRETIEN:** Ar 6 000

 CARTE:
 Ar 2 000

 PV:
 Ar 4 000

 THT:
 Ar 21 000

 TVA:
 Ar 4 200

NET A PAYER: Ar 25 200

CENTRE DE SECURITE ROUTIERE ANTANANARIVO-ANTSIRABE

-----

RECU N°: 867079/ANT/023/SUR\_SITE/2021

**Date**: 01/10/2021

NET A PAYER: Ar 25 200

PRIERE DE VOUS MUNIR DE LA PRESENTE LORS DE LA CONTRE VISITE

ENTO ITY TARATASY ITY REHEFA HANAO « CONTRE VISTE »

Le Chef de Centre

## **INAPTE**

## ANOMALIE(S) CONSTATEE(S):

- PATENTE A PRESENTER
- LICENCE A PRESENTER

Nom du vérificateur :RAKOTOARIMANANA Romain

Emilien

Opérateur : RAVO Voahanginirina Pierrette

APTITUDE : INAPTE

Délai de réparation accordée : 01 JOUR 02/10/2021