

DIRECTION GENERALE
DE LA
SECURITE ROUTIERE



De: RAJAONSON DAVID LALA
ADRESSE : LOT II G 24 A AMBATOMARO, Tél. 0340258493
Pour visite technique avec ou sans carnet du véhicule : **7228TAS**

USAGE EFFECTIF: VP

PLACE DEBOUT:

PTC : 1813

DROIT : Ar 18 000

CARNET D'ENTRETIEN : Ar 0

CARTE : Ar 0

PV : Ar 4 000

THT: Ar 22 000

TVA : Ar 4 400

NET A PAYER : **Ar 26 400**

CENTRE DE SECURITE ROUTIERE
ANTANANARIVO-BETONGOLO

RECU N° : **863599/ANT/002/SUR_SITE/2021**

Date : 29/09/2021

NET A PAYER : **Ar 26 400**

*PRIERE DE VOUS MUNIR DE LA PRESENTE LORS DE LA CONTRE VISITE
ENTO ITY TARATASY ITY REHEFA HANAO « CONTRE VISTE »*

Le Chef de Centre

INAPTE

ANOMALIE(S) CONSTATEE(S) :

- PARE BRISE CASSEE

Nom du vérificateur : Mr RABEARISOA Jerry Christian
Opérateur : RANARIVELO FANJATIANA Jean Hugues

APTITUDE : **INAPTE**

Délai de réparation accordée : **DR 01 MOIS 29/10/2021**