



PROCES-VERBAL DE VISITE TECHNIQUE

N° CONTROLE: 933525/ANT/004/SUR_SITE/2021

DATE : 07/12/2021

NOM : RAKOTONARIVOJEAN EMILIEN

ADRESSE : LOT FA II 142 BIS ISANGY

TELEPHONE :

PROFESSION :-

NUM IMM : 1826TBP

MARQUE :FOTON

COMMUNE : ANTANANARIVO

GENRE : CAM

TYPE : BJ1043V9

CARROSSERIE :BENNE

SOURCE D'ENERGIE :GASOIL

PUISSANCE :12

N°SERIE DU TYPE:0.0.83.87

PLACE ASSISE : 3

PLACE DEBOUT :

N°MOTEUR :ILLISIBLE

PTC :3500

PAV :1500

CU :2000

ANNEE DE 1^{re} MISE EN CIRCULATION : 2011

USAGE EFFECTIF : TM6

NR CARTE VIOLETTE :

DELIVREE LE :-

NR LICENCE :

DELIVREE LE : 04/06/2021

PATENTE :

ANI :

APTITUDE : APTE Visite du 07/12/2021

Nom du vérificateur :GP1C RANDRIATSIMIALONA L El'no

Le Chef de Centre

Opérateur :RASENDRASOA Josette Himelda

Validité de circulation jusqu'au07/06/2022



Visite technique avec ou sans carnet du véhicule immatriculé1826TBP

USAGE EFFECTIF :TM6

PLACE ASSISE : 3

PLACE DEBOUT :

PTC

3500

DROIT

Ar 10 000

CARNET D'ENTRETIEN

Ar 0

PV

Ar 2 000

CARTE

Ar 2 000

THT

Ar 14 000

TVA

Ar 2 800

TIMBRE

Ar 0

NET A PAYER : Ar 16 800