

**DIRECTION GENERALE  
DE LA  
SECURITE ROUTIERE**



**De:** RATOVOARISON JEAN DIEU DONNE  
**ADRESSE :** 025SS/3608 SAHALAVA, **Tél.** 0340683710  
**Pour visite technique avec ou sans carnet du véhicule : 8510FE**

**USAGE EFFECTIF:** TV

**PLACE DEBOUT:**

**PTC :** 1336

**DROIT :** Ar 7 000

**CARNET D'ENTRETIEN :** Ar 0

**CARTE :** Ar 0

**PV :** Ar 4 000

**THT:** Ar 11 000

**TVA :** Ar 2 200

**NET A PAYER : Ar 13 200**

**CENTRE DE SECURITE ROUTIERE  
BESOROHITRA - FIANARANTSOA**

**RECU N° : 926293/FNR/007/SUR\_SITE/2021**

**Date :** 29/11/2021

**NET A PAYER : Ar 13 200**

**PRIERE DE VOUS MUNIR DE LA PRESENTE LORS DE LA CONTRE VISITE  
ENTO ITY TARATASY ITY REHEFA HANAO « CONTRE VISTE »**

**Le Chef de Centre**

**INAPTE**

**ANOMALIE(S) CONSTATEE(S) :**

- ESSUIE GLACE EN MAUVAIS FONCTIONNEMENT
- MAUVAISE FIXATION DE BATTERIE
- CABOCHON ARR D A REMPLACER

Nom du vérificateur : ANDRIAMASIASISOLO JEAN ARNAUD  
Opérateur : RAFAMANTANANTSOAARIVELO Hasina Hanitriniaina

**APTITUDE : INAPTE**

**Délai de réparation accordée : 05 JOURS**