## DIRECTION GENERALE DE LA SECURITE ROUTIERE

## CENTRE DE SECURITE ROUTIERE ALASORA - ANTANANARIVO



## PROCES-VERBAL DE VISITE TECHNIQUE

N° CONTROLE: 855629/ANT/004/SUR\_SITE/2021 **DATE**: 21/09/2021

NOM: RAKOTOARISOA NANTENAINA ALAIN 0321103181

ADRESSE: LOT AF 108 ANDOHARANO SABOTSY NAMEHNA **TELEPHONE:** 

**PROFESSION: TRANSPORUR** 

**NUM IMM**: 7033TBC **MARQUE**: MERCEDES BENZ **COMMUNE: ANTANANARIVO** 

GENRE: TCP **TYPE**: 313CDI **CARROSSERIE**:CAR

**SOURCE D'ENERGIE** :GASOIL N°SERIE DU TYPE:90663..51S134119 **PUISSANCE**:9

PLACE ASSISE: 22 PLACE DEBOUT: **N°MOTEUR**:ILLISIBLE

PTC:3490 **PAV**:1950 CU:1540

ANNEE DE 1ère MISE EN CIRCULATION: 2012

**USAGE EFFECTIF: TBR** NR CARTE VIOLETTE: 0211540 **DELIVREE LE**:18/01/2017

**NR LICENCE:** 02941VN10018 **DELIVREE LE**: 11/01/2021

**PATENTE**: 0230734/DGI-H ANI:-APTITUDE: APTE Visite du 21/09/2021

Nom du vérificateur :GPHC RAKOTONIRINA J. Alexandre Le Chef de Centre

Opérateur : RAVELOMANANA Mirana Haingoharinivo Claudy

Validité de circulation jusqu'au02/02/2022

DIRECTION GENERALE DE LA SECURITE ROUTIERE

CENTRE DE SECURITE ROUTIERE ALASORA - ANTANANARIVO

DATE



Nif: 4001089525 Stat 71102 11 2006 0 04319

RECU N°:855629/ANT/004/SUR\_SITE/2021

De: RAKOTOARISOA NANTENAINA ALAIN 0321103181 21/09/2021

Visite technique avec ou sans carnet du véhicule immatriculé 7033TBC

**USAGE EFFECTTF**:TBR

PLACE ASSISE: 22 PLACE DEBOUT: PTC 3490 DROIT Ar 9 000 CARNET D'ENTRETIEN Ar 0  $\mathbf{PV}$ Ar 2 000 **CARTE** Ar 0 THT Ar 11 000 TVA Ar 2 200

NET A PAYER: Ar 13 200 TIMBRE Ar 0