DIRECTION GENERALE DE LA SECURITE ROUTIERE



De: HERINALA ARIJAONA RIRY

ADRESSE: III K 18 D ANDAVAMAMBA ANJEZIKA, Tél. 0341154500

Pour visite technique avec ou sans carnet du véhicule : 2324TBD

USAGE EFFECTIF: VP

PLACE DEBOUT:

PTC: 1530

DROIT: Ar 18 000

CARNET D'ENTRETIEN: Ar 0

CARTE: Ar 0
PV: Ar 4 000
THT: Ar 22 000
TVA: Ar 4 400

NET A PAYER: Ar 26 400

CENTRE DE SECURITE ROUTIERE ANTANANARIVO-IVATO

RECU N°: 865378/ANT/010/SUR_SITE/2021

Date: 30/09/2021

NET A PAYER: Ar 26 400

PRIERE DE VOUS MUNIR DE LA PRESENTE LORS DE LA CONTRE VISITE

ENTO ITY TARATASY ITY REHEFA HANAO « CONTRE VISTE »

Le Chef de Centre

INAPTE

ANOMALIE(S) CONSTATEE(S):

- PLAQUE POLICE AV/AR NON CONFORME
- LAMPES STROBOSCOPIQUES A ENLEVER

Nom du vérificateur :Mr RAMAROSATA Rija Marc Opérateur : RASENDRALAHY Lantonirina Eric APTITUDE : INAPTE

Délai de réparation accordée : 10JOURS