## DIRECTION GENERALE DE LA SECURITE ROUTIERE



De: RAHARISOA MARIE EDELA

ADRESSE: IJJ 1326 AMBOHIJATOVO ANTANJONA, Tél. 0348611331

Pour visite technique avec ou sans carnet du véhicule : 8051TAD

**USAGE EFFECTIF:** TPP  $\leq$  25 places

**PLACE DEBOUT:** 

**PTC:** 2800

**DROIT:** Ar 15 000 **CARNET D'ENTRETIEN:** Ar 6 000

 CARTE:
 Ar 2 000

 PV:
 Ar 4 000

 THT:
 Ar 27 000

 TVA:
 Ar 5 400

NET A PAYER: Ar 32 400

CENTRE DE SECURITE ROUTIERE ALASORA - ANTANANARIVO

-----

RECU N°: 920012/ANT/004/SUR\_SITE/2021

**Date**: 23/11/2021

NET A PAYER: Ar 32 400

PRIERE DE VOUS MUNIR DE LA PRESENTE LORS DE LA CONTRE VISITE

ENTO ITY TARATASY ITY REHEFA HANAO « CONTRE VISTE »

Le Chef de Centre

## **INAPTE**

## ANOMALIE(S) CONSTATEE(S):

- ETAT EXTERIEUR DU VEHICULE A AMELIORER

Nom du vérificateur :GPCE FARALAHY

Opérateur : RASENDRASOA Josette Himelda

APTITUDE : INAPTE

Délai de réparation accordée : 02MOIS 23/01/2022