

**DIRECTION GENERALE  
DE LA  
SECURITE ROUTIERE**



**De: RALONGOMALAY JEAN WILFRED**  
**ADRESSE : LOT III K 9 CA ANKADITOHO, Tél. 0347908475**  
**Pour visite technique avec ou sans carnet du véhicule : 1255TM**

**USAGE EFFECTIF: TV**

**PLACE DEBOUT:**

**PTC :** 1180

**DROIT :** Ar 7 000

**CARNET D'ENTRETIEN :** Ar 0

**CARTE :** Ar 2 000

**PV :** Ar 4 000

**THT:** Ar 13 000

**TVA :** Ar 2 600

**NET A PAYER : Ar 15 600**

**CENTRE DE SECURITE ROUTIERE  
ALASORA - ANTANANARIVO**

**RECU N° : 877934/ANT/004/SUR\_SITE/2021**

**Date : 12/10/2021**

**NET A PAYER : Ar 15 600**

**PRIERE DE VOUS MUNIR DE LA PRESENTE LORS DE LA CONTRE VISITE**  
**ENTO ITY TARATASY ITY REHEFA HANAO « CONTRE VISTE »**

**Le Chef de Centre**

**INAPTE**

**ANOMALIE(S) CONSTATEE(S) :**

- FUMEE EXCESSIVE
- PNEU ARR G LISSE

Nom du vérificateur :GPHC DONAVAO Rock Well  
Opérateur : SAMATASY Junot Lauréa

**APTITUDE :INAPTE**

**Délai de réparation accordée : 02MOIS**