



PROCES-VERBAL DE VISITE TECHNIQUE

N° CONTROLE: 910713/ANT/002/SUR_SITE/2021

DATE : 12/11/2021

NOM : ANDRIATSIARONIMANGA MANOHISOA

ADRESSE : LOT II M 04 ANTSAKAVIRO 0340554145

TELEPHONE : 034.05.541.45

PROFESSION :MEDECIN

NUM IMM : 1361TAR

MARQUE :HYUNDAI

COMMUNE : ANTANANARIVO

GENRE : VP

TYPE : JU81VCBU

CARROSSERIE :BREAK

SOURCE D'ENERGIE :GASOIL

PUISSANCE :8

N°SERIE DU TYPE:115797

PLACE ASSISE : 5

PLACE DEBOUT :

N°MOTEUR :228226

PTC :2190

PAV :1600

CU :590

ANNEE DE 1^{re} MISE EN CIRCULATION : 2010

USAGE EFFECTIF : VP

NR CARTE VIOLETTE : -

DELIVREE LE :-

NR LICENCE :

DELIVREE LE : 12/11/2021

PATENTE : -

ANI : -

APTITUDE : APTE Visite du 12/11/2021

Nom du vérificateur :GPHC RANDRANTONIRINA José B.A

Le Chef de Centre

Opérateur :RANDRIAMANAMPISOA VANESSA ROLANDE

Validité de circulation jusqu'au12/11/2022



Visite technique avec ou sans carnet du véhicule immatriculé1361TAR

USAGE EFFECTIF :VP

PLACE ASSISE : 5

PLACE DEBOUT :

PTC

2190

DROIT

Ar 18 000

CARNET D'ENTRETIEN

Ar 0

PV

Ar 2 000

CARTE

Ar 0

THT

Ar 20 000

TVA

Ar 4 000

TIMBRE

Ar 0

NET A PAYER : Ar 24 000