



PROCES-VERBAL DE VISITE TECHNIQUE

N° CONTROLE: 688457/ANT/004/SUR_SITE/2021

DATE : 22/03/2021

NOM : RAKOTOARISOA HANITRA RAFAEL

ADRESSE : VILLA MARIE JOSE AMBODIAFOTSY

TELEPHONE : 032 99 685 42

PROFESSION :RESPONSABLE ADMINISTRATIF

NUM IMM : 5887TAS

MARQUE :FOTON

COMMUNE : ANTANANARIVO

GENRE : CAM

TYPE : VCJFA

CARROSSERIE :BACHEE

SOURCE D'ENERGIE :GASOIL

PUISSANCE :10

N°SERIE DU TYPE:...101449

PLACE ASSISE : 3

PLACE DEBOUT :

N°MOTEUR :U91171797A

PTC :9895

PAV :6000

CU :3895

ANNEE DE 1^{re} MISE EN CIRCULATION : 2011

USAGE EFFECTIF : TM7

NR CARTE VIOLETTE : -

DELIVREE LE :-

NR LICENCE :

DELIVREE LE : 16/11/2021

PATENTE : -

ANI : -

APTITUDE : APTE Visite du 22/03/2021

Nom du vérificateur :GPHC RAKOTONIRINA J. Alexandre

Le Chef de Centre

Opérateur :RASENDRASOA Josette Himelda

Validité de circulation jusqu'au22/09/2021



Visite technique avec ou sans carnet du véhicule immatriculé5887TAS

USAGE EFFECTIF :TM7

PLACE ASSISE : 3

PLACE DEBOUT :

PTC

9895

DROIT

Ar 15 000

CARNET D'ENTRETIEN

Ar 0

PV

Ar 2 000

CARTE

Ar 0

THT

Ar 17 000

TVA

Ar 3 400

TIMBRE

Ar 0

NET A PAYER : Ar 20 400