DIRECTION GENERALE DE LA SECURITE ROUTIERE



 $\begin{tabular}{ll} \textbf{De:} & RASOANANTENAINA ELYSETTE \\ \textbf{ADRESSE:} & LOT MANEVINA MITANTY, T\'el. 0340587050 \\ \textbf{Pour visite technique avec ou sans carnet du v\'ehicule:} & \textbf{9001FD} \\ \end{tabular}$

USAGE EFFECTIF: TMTPERS

PLACE DEBOUT:

PTC: 2515

DROIT: Ar 6 000 **CARNET D'ENTRETIEN:** Ar 0

 CARTE:
 Ar 0

 PV:
 Ar 4 000

 THT:
 Ar 10 000

 TVA:
 Ar 2 000

NET A PAYER: Ar 12 000

CENTRE DE SECURITE ROUTIERE FIANARANTSOA-MANAKARA

RECU N°: 868852/FNR/021/SUR_SITE/2021

Date: 04/10/2021

NET A PAYER: Ar 12 000

PRIERE DE VOUS MUNIR DE LA PRESENTE LORS DE LA CONTRE VISITE

ENTO ITY TARATASY ITY REHEFA HANAO « CONTRE VISTE »

Le Chef de Centre

INAPTE

ANOMALIE(S) CONSTATEE(S):

- ETAT INTERIEUR DU VEHICULE A AMELIORER
- VEHICULE A PEINDRE
- VITRES COULISSANTES LATERALES A COMPLETER
- FREIN SUR 4 ROUES A EQUILIBRER
- GOUJON DES ROUES A COMPLETER
- PHARE G/D NULS

Nom du vérificateur :GPHC RALAIAVY C.Prosper Opérateur : RAHANTAMALALA JULIANA APTITUDE : INAPTE

Délai de réparation accordée : 2 MOIS, 04/12/2021