## DIRECTION GENERALE DE LA SECURITE ROUTIERE



**De:** RAKOTONDRASININA RENE JOSEPH **ADRESSE** : LOT 002 TER A I AMBODIRANO AMBOHIBAO, **Tél**. 0331222600

Pour visite technique avec ou sans carnet du véhicule : 2332TAN

**USAGE EFFECTIF: VP** 

**PLACE DEBOUT:** 

**PTC:** 1405

**DROIT:** Ar 18 000

**CARNET D'ENTRETIEN:** Ar 0

 CARTE:
 Ar 0 

 PV:
 Ar 4000 

 THT:
 Ar 22000 

 TVA:
 Ar 4400 

NET A PAYER: Ar 26 400

CENTRE DE SECURITE ROUTIERE IVATO - ANTANANARIVO

-----

**RECU N°: 916057/ANT/010/SUR\_SITE/2021** 

**Date**: 18/11/2021

NETA PAYER: Ar 26 400

PRIERE DE VOUS MUNIR DE LA PRESENTE LORS DE LA CONTRE VISITE

ENTO ITY TARATASY ITY REHEFA HANAO « CONTRE VISTE »

Le Chef de Centre

## **INAPTE**

## ANOMALIE(S) CONSTATEE(S):

- NON CONCORDANCE NUMERO DE CHASSIS

Nom du vérificateur :Mr RAVELOKAMISY A.Jules

Opérateur : RASATA Michela

APTITUDE : INAPTE

Délai de réparation accordée : 1MOIS