

**DIRECTION GENERALE  
DE LA  
SECURITE ROUTIERE**



**De: LOVA ANDRIAMADY**

**ADRESSE : LOT II A 78 F J ANJANAHARY -, Tél. 0345888877**

**Pour visite technique avec ou sans carnet du véhicule : 4955TBJ**

**USAGE EFFECTIF: VL**

**PLACE DEBOUT:**

**PTC :** 2740

**DROIT :** Ar 18 000

**CARNET D'ENTRETIEN :** Ar 0

**CARTE :** Ar 0

**PV :** Ar 4 000

**THT:** Ar 22 000

**TVA :** Ar 4 400

**NET A PAYER : Ar 26 400**

**CENTRE DE SECURITE ROUTIERE  
ANTANANARIVO-BETONGOLO**

**RECU N° : 868007/ANT/002/SUR\_SITE/2021**

**Date : 04/10/2021**

**NET A PAYER : Ar 26 400**

**PRIERE DE VOUS MUNIR DE LA PRESENTE LORS DE LA CONTRE VISITE**

**ENTO ITY TARATASY ITY REHEFA HANAO « CONTRE VISTE »**

**Le Chef de Centre**

**INAPTE**

**ANOMALIE(S) CONSTATEE(S) :**

- ETAT EXTERIEUR DU VEHICULE A AMELIORER
- PARE BRISE A REMPLACER
- CABOCHON ARR G A REMPLACER

Nom du vérificateur :GPHC RAZAFINDRARIVO  
Chrésus  
Opérateur : LEDA Fenosoa Yolande

**APTITUDE :INAPTE**

**Délai de réparation accordée : 1MOIS-04/11/2021**