DIRECTION GENERALE DE LA SECURITE ROUTIERE



De: RAMAROSON MBOLATIANA JULUANNA ADRESSE: N° 103 CITE ANTARANDOLO, Tél. 034 76 832 50 Pour visite technique avec ou sans carnet du véhicule: 9613FE

USAGE EFFECTIF: VP

PLACE DEBOUT:

PTC: 2295

DROIT: Ar 18 000

CARNET D'ENTRETIEN: Ar 0

 CARTE:
 Ar 2 000

 PV:
 Ar 4 000

 THT:
 Ar 24 000

 TVA:
 Ar 4 800

NET A PAYER: Ar 28 800

CENTRE DE SECURITE ROUTIERE ANTSIRABE - ANTANANARIVO

RECU N°: 927562/ANT/023/SUR_SITE/2021

Date: 30/11/2021

NET A PAYER: Ar 28 800

PRIERE DE VOUS MUNIR DE LA PRESENTE LORS DE LA CONTRE VISITE

ENTO ITY TARATASY ITY REHEFA HANAO « CONTRE VISTE »

Le Chef de Centre

INAPTE

ANOMALIE(S) CONSTATEE(S) :

- VITRES FUMEES INTERDITES (PELLICULE)

Nom du vérificateur :GP1C RAZAFINTSALAMA Lanto

Jacques Aimé

Opérateur : RAVO Voahanginirina Pierrette

APTITUDE : INAPTE

Délai de réparation accordée : 01 JOUR 30/12/2021