DIRECTION GENERALE DE LA SECURITE ROUTIERE



 $\begin{tabular}{ll} \textbf{De:} & ANDRIAMANANTENASOA VAVITIANA \\ & \textbf{ADRESSE}: LOT 013 \ PLLE \ 22/12 \ ANDRORANGA, \textbf{T\'el}. \\ & \textbf{Pour visite technique avec ou sans carnet du v\'ehicule}: \textbf{9601AE} \\ \end{tabular}$

USAGE EFFECTIF: VP

PLACE DEBOUT:

PTC: 1375

DROIT: Ar 18 000

CARNET D'ENTRETIEN: Ar 0

 CARTE:
 Ar 0

 PV:
 Ar 4 000

 THT:
 Ar 22 000

 TVA:
 Ar 4 400

NET A PAYER: Ar 26 400

CENTRE DE SECURITE ROUTIERE FIANARANTSOA-BESOROHITRA

RECU N°: 873539/FNR/007/SUR_SITE/2021

Date: 08/10/2021

NET A PAYER: Ar 26 400

PRIERE DE VOUS MUNIR DE LA PRESENTE LORS DE LA CONTRE VISITE

ENTO ITY TARATASY ITY REHEFA HANAO « CONTRE VISTE »

Le Chef de Centre

INAPTE

ANOMALIE(S) CONSTATEE(S) :

- TOUS FEUX CLIGNOTANTS NULS

Nom du vérificateur : ANDRIAMASIARISOLO JEAN

ARNAUD

Opérateur : FANAJASOA Sambany Nestoria

APTITUDE : INAPTE

Délai de réparation accordée : 1JOUR