## DIRECTION GENERALE DE LA SECURITE ROUTIERE



De: KASSOU MAMODE AZIZ CASSIM

ADRESSE: LOT 0107 E 0130 A SECT V MAHAVOKY NORD, Tél.

Pour visite technique avec ou sans carnet du véhicule: 6291ME

**USAGE EFFECTIF: SREM16** 

PLACE DEBOUT:

**PTC:** 32000

**DROIT:** Ar 39 000

**CARNET D'ENTRETIEN:** Ar 0

 CARTE:
 Ar 0

 PV:
 Ar 4 000

 THT:
 Ar 43 000

 TVA:
 Ar 8 600

NET A PAYER: Ar 51 600

CENTRE DE SECURITE ROUTIERE AMBOROVY - MAHAJANGA

-----

RECU N°: 912056/MGA/020/SUR\_SITE/2021

**Date**: 15/11/2021

NET A PAYER: Ar 51 600

PRIERE DE VOUS MUNIR DE LA PRESENTE LORS DE LA CONTRE VISITE

ENTO ITY TARATASY ITY REHEFA HANAO « CONTRE VISTE »

Le Chef de Centre

## **INAPTE**

## ANOMALIE(S) CONSTATEE(S):

- BANDE RETROREFLECHISSANTE NON CONFORME

Nom du vérificateur :RAKOTOMANANA A. Joachin Opérateur : RASOANANTENAINA ANTOINETTE

**OLIDA** 

APTITUDE : INAPTE

Délai de réparation accordée : 1MOIS