## DIRECTION GENERALE DE LA SECURITE ROUTIERE

## CENTRE DE SECURITE ROUTIERE ALASORA - ANTANANARIVO

-----



## PROCES-VERBAL DE VISITE TECHNIQUE

N° CONTROLE: 935339/ANT/004/SUR\_SITE/2021 DATE: 08/12/2021

**NOM**: RAKOTOZAFY FANJA LALAO

ADRESSE: BLOC I N 02 CITE DES 28 LOGTS TELEPHONE:

**PROFESSION**: AGENT DE BANQU

NUM IMM : 3885TBD MARQUE : VOLKSWAGEN COMMUNE : 67HA NORD EST

GENRE: VP TYPE: 9N CARROSSERIE: CI2P

SOURCE D'ENERGIE :GASOIL PUISSANCE :8 N°SERIE DU TYPE:071850

PLACE ASSISE : 5 PLACE DEBOUT : N°MOTEUR :ILLISIBLE

PTC :1630 PAV :1140 CU :490

ANNEE DE 1ère MISE EN CIRCULATION: 2005

USAGE EFFECTIF: VP NR CARTE VIOLETTE: - DELIVREE LE: 04/11/2019

NR LICENCE: DELIVREE LE: 04/11/2019

PATENTE: - ANI: - APTITUDE: APTE Visite du 08/12/2021

Nom du vérificateur :Mr RANDRIAMANANTENA Gérald Le Chef de Centre

Opérateur : CHAN KANG LOI Corine

Validité de circulation jusqu'au08/12/2022

DIRECTION GENERALE DE LA SECURITE ROUTIERE

0

Nif: 4001089525 Stat 71102 11 2006 0 04319

RECU N°:935339/ANT/004/SUR\_SITE/2021

CENTRE DE SECURITE ROUTIERE

ALASORA - ANTANANARIVO

De: RAKOTOZAFY FANJA LALAO DATE 08/12/2021

Visite technique avec ou sans carnet du véhicule immatriculé 3885 TBD

USAGE EFFECTTF :VP

PLACE ASSISE : 5
PLACE DEBOUT :
PTC
1630

DROIT
Ar 18 000

CARNET D'ENTRETIEN
Ar 0

PV
Ar 2 000

CARTE
Ar 2 000

THT Ar 22 000
TVA Ar 4 400

TIMBRE Ar 0 **NET A PAYER : Ar 26 400**