

**DIRECTION GENERALE  
DE LA  
SECURITE ROUTIERE**



**De: SOMADA**

**ADRESSE : ENCEINTE SOCIMEX ANKORONDRANO, Tél. 0325847740**

**Pour visite technique avec ou sans carnet du véhicule : 4268TBK**

**USAGE EFFECTIF: VL &lt; 6 places (VL6)**

**PLACE DEBOUT:**

**PTC :** 2850

**DROIT :** Ar 14 000

**CARNET D'ENTRETIEN :** Ar 0

**CARTE :** Ar 0

**PV :** Ar 4 000

**THT:** Ar 18 000

**TVA :** Ar 3 600

**NET A PAYER : Ar 21 600**

**CENTRE DE SECURITE ROUTIERE  
TOAMASINA-TANAMBOROZANO**

**RECU N° : 871146/TNA/005/SUR\_SITE/2021**

**Date : 06/10/2021**

**NET A PAYER : Ar 21 600**

**PRIERE DE VOUS MUNIR DE LA PRESENTE LORS DE LA CONTRE VISITE**

**ENTO ITY TARATASY ITY REHEFA HANAO « CONTRE VISTE »**

**Le Chef de Centre**

**INAPTE**

**ANOMALIE(S) CONSTATEE(S) :**

- PLAQUE POLICE AV/AR NON CONFORME

Nom du vérificateur :LT RANDRIANARISOA Sambany  
Germain  
Opérateur : RAZAFINTSIALA JEANNIE NICOLE

**APTITUDE :INAPTE**

**Délai de réparation accordée : 05 JOURS**