

**DIRECTION GENERALE
DE LA
SECURITE ROUTIERE**



De: OFFICE NATIONAL DE NUTRITION - O N N

ADRESSE : LOT III M 39 ANOSY, Tél. 0321111301

Pour visite technique avec ou sans carnet du véhicule : 5098TAL

USAGE EFFECTIF: VP

PLACE DEBOUT:

PTC : 2800

DROIT : Ar 0

CARNET D'ENTRETIEN : Ar 0

CARTE : Ar 0

PV : Ar 0

THT: Ar 0

TVA : Ar 0

NET A PAYER : Ar 0

**CENTRE DE SECURITE ROUTIERE
ITINERANTE MANJAKANDRIANA - ANTANANARIVO**

RECU N° : 931320/ANT/002/SUR_SITE/2021

Date : 06/12/2021

NET A PAYER : Ar 0

PRIERE DE VOUS MUNIR DE LA PRESENTE LORS DE LA CONTRE VISITE

ENTO ITY TARATASY ITY REHEFA HANAO « CONTRE VISTE »

Le Chef de Centre

INAPTE

ANOMALIE(S) CONSTATEE(S) :

- VITRE PORTIERE AV/ARR CASSE
- ETAT EXTERIEUR DU VEHICULE A AMELIORER

Nom du vérificateur : GPHC RASOANAIVO Jean Marc
Opérateur : RANDRIAMANAMPISOA VANESSA
ROLANDE

APTITUDE : INAPTE

Délai de réparation accordée : 02 MOIS - 03/02/2022