## DIRECTION GENERALE DE LA SECURITE ROUTIERE



**De:** RANDRENJA SITRAKA ALBERT **ADRESSE** : LOT 0107 B 0390 SECT 7 MAHAVOKY NORD, **Tél**. 0324003415

Pour visite technique avec ou sans carnet du véhicule :  $3720ME\,$ 

**USAGE EFFECTIF:** TM7

**PLACE DEBOUT:** 

**PTC:** 8900

**DROIT:** Ar 15 000

**CARNET D'ENTRETIEN:** Ar 0

 CARTE:
 Ar 0

 PV:
 Ar 4 000

 THT:
 Ar 19 000

 TVA:
 Ar 3 800

NET A PAYER: Ar 22 800

CENTRE DE SECURITE ROUTIERE MAHAJANGA-AMBOROVY

-----

RECU N°: 864456/MGA/020/SUR\_SITE/2021

**Date**: 30/09/2021

NET A PAYER: Ar 22 800

PRIERE DE VOUS MUNIR DE LA PRESENTE LORS DE LA CONTRE VISITE

ENTO ITY TARATASY ITY REHEFA HANAO « CONTRE VISTE »

Le Chef de Centre

## **INAPTE**

## ANOMALIE(S) CONSTATEE(S):

- BANDE RETROREFLECHISSANTE INSUFISANTE
- FREIN SUR 4 ROUES A EQUILIBRER
- MOTEUR BRUYANT

Nom du vérificateur : RAKOTOMANANA A. Joachin Opérateur : RAJAONARIVELO NAIVONANTENAINA

MILY

APTITUDE : INAPTE

Délai de réparation accordée : 1 MOIS