



**PROCES-VERBAL DE VISITE TECHNIQUE**

N° CONTROLE: 920029/ANT/004/SUR\_SITE/2021

DATE : 23/11/2021

NOM : RAZAFINJOELINA MAMY HERIMANANA

ADRESSE : RUE CARNOT SECT III MAHAJANGA VILLE

TELEPHONE :

PROFESSION :-

NUM IMM : 4985ME

MARQUE :HYUNDAI

COMMUNE : MAHAJANGA

GENRE : VP

TYPE : JM81VP9U

CARROSSERIE :BREAK

SOURCE D'ENERGIE :GASOIL

PUISSANCE :8

N°SERIE DU TYPE:083303

PLACE ASSISE : 5

PLACE DEBOUT :

N°MOTEUR :9729685

PTC :2455

PAV :1890

CU :565

ANNEE DE 1<sup>re</sup> MISE EN CIRCULATION : 2009

USAGE EFFECTIF : VP

NR CARTE VIOLETTE :

DELIVREE LE :-

NR LICENCE :

DELIVREE LE : 30/04/2020

PATENTE :

ANI :

APTITUDE : APTE Visite du 23/11/2021

Nom du vérificateur :GPHC RAKOTONIRINA J. Alexandre

Le Chef de Centre

Opérateur :CHAN KANG LOI Corine

Validité de circulation jusqu'au23/11/2022



**Visite technique avec ou sans carnet du véhicule immatriculé4985ME**

USAGE EFFECTIF :VP

PLACE ASSISE : 5

PLACE DEBOUT :

PTC

2455

DROIT

Ar 18 000

CARNET D'ENTRETIEN

Ar 0

PV

Ar 2 000

CARTE

Ar 2 000

THT

Ar 22 000

TVA

Ar 4 400

TIMBRE

Ar 0

**NET A PAYER : Ar 26 400**