## DIRECTION GENERALE DE LA SECURITE ROUTIERE



**De:** RABODOMALALA NOMENJANAHARY AGLANTINE 0344764818

 $\label{eq:ADRESSE:LOT 230 L 19 BIS AMBODISAHA, Tél. 0344764818} \\ Pour visite technique avec ou sans carnet du véhicule : 2154TR$ 

**USAGE EFFECTIF: TBR** 

**PLACE DEBOUT:** 

**PTC:** 2660

**DROIT:** Ar 9 000 **CARNET D'ENTRETIEN:** Ar 0

 CARTE:
 Ar 2 000

 PV:
 Ar 4 000

 THT:
 Ar 15 000

 TVA:
 Ar 3 000

**NET A PAYER: Ar 18 000** 

## CENTRE DE SECURITE ROUTIERE ANTANANARIVO-TSIROANOMANDIDY

-----

RECU N°: 788264/ANT/027/SUR\_SITE/2021

**Date**: 12/07/2021

NET A PAYER: Ar 18 000

PRIERE DE VOUS MUNIR DE LA PRESENTE LORS DE LA CONTRE VISITE

ENTO ITY TARATASY ITY REHEFA HANAO « CONTRE VISTE »

Le Chef de Centre

## **INAPTE**

## ANOMALIE(S) CONSTATEE(S):

- ETAT INTERIEUR DU VEHICULE A AMELIORER
- COUSSINS SIEGES A REPARER
- ETAT EXTERIEUR DU VEHICULE A AMELIORER
- VITRES COULISSANTES LATERALES A COMPLETER
- ABSENCE PLAQUE N° CHASSIS
- GOUJON DES ROUES A COMPLETER
- PNEU AV D LISSE
- CABOCHON ARR D A REMPLACER
- CABOCHON AV D A REMPLACER
- COMMODO A REMPLACER

Nom du vérificateur :GP1C RANJARISON LIVA

HUBERT

Opérateur : RAKALAVAO Alice

APTITUDE :INAPTE

Délai de réparation accordée : 01MOIS 12/08/2021