



PROCES-VERBAL DE VISITE TECHNIQUE

N° CONTROLE: 913251/ANT/002/SUR_SITE/2021

DATE : 16/11/2021

NOM : DISCONORD

ADRESSE : RN7 FACE BARRAGE DE TANJOMBATO

TELEPHONE : 0321104441

PROFESSION :-

NUM IMM : 8529TBD

MARQUE :BAW

COMMUNE : ANTANANARIVO

GENRE : CTTE

TYPE : BJ1021

CARROSSERIE :DECAPOTABLE

SOURCE D'ENERGIE :GASOIL

PUISSANCE :9

N°SERIE DU TYPE:LHBM3HTF6DN406229

PLACE ASSISE : 5

PLACE DEBOUT :

N°MOTEUR :C21003311A

PTC :2490

PAV :1665

CU :825

ANNEE DE 1^{ère} MISE EN CIRCULATION : 2015

USAGE EFFECTIF : TMTPEPS

NR CARTE VIOLETTE :

DELIVREE LE :-

NR LICENCE :

DELIVREE LE : 16/11/2021

PATENTE :

ANI : 2021

APTITUDE : APTE Visite du 16/11/2021

Nom du vérificateur :Mr RAZAFINDRAJAO Serge Alain

Le Chef de Centre

Opérateur :RANARIVELO FANJATIANA Jean Hugues

Validité de circulation jusqu'au16/05/2022



Visite technique avec ou sans carnet du véhicule immatriculé8529TBD

USAGE EFFECTIF :TMTPEPS

PLACE ASSISE : 5

PLACE DEBOUT :

PTC

2490

DROIT

Ar 6 000

CARNET D'ENTRETIEN

Ar 0

PV

Ar 2 000

CARTE

Ar 2 000

THT

Ar 10 000

TVA

Ar 2 000

TIMBRE

Ar 0

NET A PAYER : Ar 12 000