## DIRECTION GENERALE DE LA SECURITE ROUTIERE



 $\begin{tabular}{ll} \textbf{De:} & MASY GOUKLAMALY MARIE JEANNE D'ARC \\ \textbf{ADRESSE}: LOT III G 96 BIS OUEST AMBOHIJANAHARY, Tél. - Pour visite technique avec ou sans carnet du véhicule: $4033TBL$ \\ \end{tabular}$ 

**USAGE EFFECTIF: VP** 

**PLACE DEBOUT:** 

**PTC:** 1925

**DROIT:** Ar 18 000

**CARNET D'ENTRETIEN:** Ar 0

 CARTE:
 Ar 2 000

 PV:
 Ar 4 000

 THT:
 Ar 24 000

 TVA:
 Ar 4 800

NET A PAYER: Ar 28 800

CENTRE DE SECURITE ROUTIERE ANTANANARIVO-ALASORA

-----

RECU N°: 872714/ANT/004/SUR\_SITE/2021

**Date**: 07/10/2021

NET A PAYER: Ar 28 800

PRIERE DE VOUS MUNIR DE LA PRESENTE LORS DE LA CONTRE VISITE

ENTO ITY TARATASY ITY REHEFA HANAO « CONTRE VISTE »

Le Chef de Centre

## **INAPTE**

## ANOMALIE(S) CONSTATEE(S):

FREIN SUR 4 ROUES A EQUILIBRER

Nom du vérificateur :Mr TSIMBAZAFY Edith Adelphe

Opérateur : FRANCINE Emilienne Astina

APTITUDE : INAPTE

Délai de réparation accordée : 1 MOIS 07/11/2021