



PROCES-VERBAL DE VISITE TECHNIQUE

N° CONTROLE: 928260/ANT/002/SUR_SITE/2021

DATE : 01/12/2021

NOM : RASOAMALALA ANTOINE

ADRESSE : LOT IT 110 AMPANDRANA EST

TELEPHONE : 034 47 319 92

PROFESSION :MENGERE

NUM IMM : 8067TBG

MARQUE :HYUNDAI

COMMUNE : ANTANANARIVO

GENRE : VP

TYPE : WP81HP

CARROSSERIE :BREAK

SOURCE D'ENERGIE :GASOIL

PUISSANCE :10

N°SERIE DU TYPE:2U456411

PLACE ASSISE : 9

PLACE DEBOUT :

N°MOTEUR :7365790

PTC :2350

PAV :1660

CU :690

ANNEE DE 1^{re} MISE EN CIRCULATION : 2002

USAGE EFFECTIF : VP

NR CARTE VIOLETTE :

DELIVREE LE :-

NR LICENCE :

DELIVREE LE : 16/11/2020

PATENTE :

ANI :

APTITUDE : APTE Visite du 01/12/2021

Nom du vérificateur :Mr RAZAFINDRAJAO Serge Alain

Le Chef de Centre

Opérateur :RASESILISOA Yeldine

Validité de circulation jusqu'au01/12/2022



Visite technique avec ou sans carnet du véhicule immatriculé8067TBG

USAGE EFFECTIF :VP

PLACE ASSISE : 9

PLACE DEBOUT :

PTC

2350

DROIT

Ar 18 000

CARNET D'ENTRETIEN

Ar 0

PV

Ar 2 000

CARTE

Ar 0

THT

Ar 20 000

TVA

Ar 4 000

TIMBRE

Ar 0

NET A PAYER : Ar 24 000