

DIRECTION GENERALE  
DE LA  
SECURITE ROUTIERE



**De:** RAKOTONANDRASANA DOLY LOVA CLAUDIUS  
**ADRESSE :** LOT 46/170 MAHABIBOKELY MAHAJANGA, Tél.  
**Pour visite technique avec ou sans carnet du véhicule : 8600MD**

**USAGE EFFECTIF:** VP

**PLACE DEBOUT:**

**PTC :** 1780

**DROIT :** Ar 18 000

**CARNET D'ENTRETIEN :** Ar 0

**CARTE :** Ar 0

**PV :** Ar 4 000

**THT:** Ar 22 000

**TVA :** Ar 4 400

**NET A PAYER :** **Ar 26 400**

CENTRE DE SECURITE ROUTIERE  
ANTANANARIVO-BETONGOLO

**RECU N° : 867016/ANT/002/SUR\_SITE/2021**

**Date :** 01/10/2021

**NET A PAYER : Ar 26 400**

**PRIERE DE VOUS MUNIR DE LA PRESENTE LORS DE LA CONTRE VISITE**  
**ENTO ITY TARATASY ITY REHEFA HANAO « CONTRE VISTE »**

**Le Chef de Centre**

**INAPTE**

**ANOMALIE(S) CONSTATEE(S) :**

- VITRES FUMÉES INTERDITES (PELLICULE)

Nom du vérificateur :GPHC RAZAFINDRARIVO  
Chrésus  
Opérateur : RASOLOJAONA Rivotiana Rhonny

**APTITUDE :INAPTE**

**Délai de réparation accordée : 01 MOIS - 01/01/2022**