DIRECTION GENERALE DE LA SECURITE ROUTIERE



 $\label{eq:De:SAMBANY ZAFINDRALAVA TOLOTRA} $$ ADRESSE: PRES LOT 043/3606-03 IVORY SUD, T\'el. 0348545477 $$ Pour visite technique avec ou sans carnet du véhicule: $7765FC $$$

USAGE EFFECTIF: Thé

PLACE DEBOUT:

PTC: 1970

DROIT: Ar 9 000 **CARNET D'ENTRETIEN:** Ar 0

 CARTE:
 Ar 0

 PV:
 Ar 4 000

 THT:
 Ar 13 000

 TVA:
 Ar 2 600

NET A PAYER: Ar 15 600

CENTRE DE SECURITE ROUTIERE BESOROHITRA - FIANARANTSOA

RECU N°: 909487/FNR/007/SUR_SITE/2021

Date: 12/11/2021

NET A PAYER: Ar 15 600

PRIERE DE VOUS MUNIR DE LA PRESENTE LORS DE LA CONTRE VISITE

ENTO ITY TARATASY ITY REHEFA HANAO « CONTRE VISTE »

Le Chef de Centre

INAPTE

ANOMALIE(S) CONSTATEE(S):

- CACHE POUSSIERE CREMAILLERE A REMPLACER
- MAUVAISE FIXATION DE BATTERIE
- FILTRE A AIR A POSER
- CABOCHON ARR G A REMPLACER

Nom du vérificateur :GPHC ANDRIANARISON Solofoniaina Didier

Opérateur: RAFAMANTANANTSOAARIVELO Hasina

Hanitriniaina

APTITUDE : INAPTE

Délai de réparation accordée : 01 MOIS