DIRECTION GENERALE DE LA SECURITE ROUTIERE

CENTRE DE SECURITE ROUTIERE ALASORA - ANTANANARIVO



PROCES-VERBAL DE VISITE TECHNIQUE

N° CONTROLE: 876945/ANT/004/SUR_SITE/2021 **DATE**: 12/10/2021

NOM: CIMELTA MADAGASCAR SA

ADRESSE: BLD RATSIMANDRAVA OUEST AMBOHIJANAHARY 0344415040 TELEPHONE:

PROFESSION:-

NUM IMM : 3814TBGMARQUE :RENAULTCOMMUNE : ANTANANARIVOGENRE : CTTETYPE : 85R77CARROSSERIE :FOURGONSOURCE D'ENERGIE :GASOILPUISSANCE :6N°SERIE DU TYPE:77452289077

PLACE ASSISE: 2 PLACE DEBOUT: N°MOTEUR:D 001842

PTC :1956 PAV :1356 CU :600

ANNEE DE 1ère MISE EN CIRCULATION: 2016

USAGE EFFECTIF: TM3 (Age >5 ans) NR CARTE VIOLETTE: - DELIVREE LE:-

NR LICENCE: DELIVREE LE: 09/10/2020

PATENTE: ANI: 2020 APTITUDE: APTE Visite du 12/10/2021

Nom du vérificateur :GPHC FARALAHY

Le Chef de Centre

Opérateur: RAVELOMANANA Mirana Haingoharinivo Claudy

Validité de circulation jusqu'au 16/04/2022

DIRECTION GENERALE DE LA SECURITE ROUTIERE

CENTRE DE SECURITE ROUTIERE ALASORA - ANTANANARIVO

DATE 12/10/2021



Nif: 4001089525 Stat 71102 11 2006 0 04319

04319 **RECU N° :876945/ANT/004/SUR_SITE/2021**

Visite technique avec ou sans carnet du véhicule immatriculé 3814TBG

USAGE EFFECTTF :TM3 (Age >5 ans)

De: CIMELTA MADAGASCAR SA

PLACE ASSISE: 2 PLACE DEBOUT: PTC 1956 Ar 6 000 DROIT CARNET D'ENTRETIEN Ar 0 PV Ar 2 000 CARTE Ar 0 THT Ar 8 000 TVA Ar 1 600

TIMBRE Ar 0 NET A PAYER : Ar 9 600