



PROCES-VERBAL DE VISITE TECHNIQUE

N° CONTROLE: 869376/ANT/010/SUR_SITE/2021

DATE : 05/10/2021

NOM : CELLUPACK

ADRESSE : ROUTE DIGUE DOMAINE D ANDRANOABO

TELEPHONE :

PROFESSION :-

NUM IMM : 1902TBM

MARQUE :VOLKSWAGEN

COMMUNE : ANTANANARIVO

GENRE : CAM

TYPE : ZZZ2EZ

CARROSSERIE :FOURGON

SOURCE D'ENERGIE :GASOIL

PUISSANCE :10

N°SERIE DU TYPE:.....86030981

PLACE ASSISE : 3

PLACE DEBOUT :

N°MOTEUR :029911

PTC :3500

PAV :2199

CU :1301

ANNEE DE 1^{ère} MISE EN CIRCULATION : 2019

USAGE EFFECTIF : TM6

NR CARTE VIOLETTE :

DELIVREE LE :-

NR LICENCE :

DELIVREE LE : 25/03/2021

PATENTE :

ANI : 2019

APTITUDE : APTE Visite du 05/10/2021

Nom du vérificateur :Mr RAVELOKAMISY A.Jules

Le Chef de Centre

Opérateur :MAHOLINIRINA Heriniaina Livaso

Validité de circulation jusqu'au05/04/2022



Visite technique avec ou sans carnet du véhicule immatriculé1902TBM

USAGE EFFECTIF :TM6

PLACE ASSISE : 3

PLACE DEBOUT :

PTC

3500

DROIT

Ar 10 000

CARNET D'ENTRETIEN

Ar 0

PV

Ar 2 000

CARTE

Ar 0

THT

Ar 12 000

TVA

Ar 2 400

TIMBRE

Ar 0

NET A PAYER : Ar 14 400