DIRECTION GENERALE DE LA SECURITE ROUTIERE



De: EGLISE CATHOLIQUE APOSTOLIQUE ROMAINE

0345450940

 $\label{eq:ADRESSE} \textbf{ADRESSE}: \textbf{LOT DIOCESE DE FIANARANTSOA, T\'el.} \\ \textbf{Pour visite technique avec ou sans carnet du v\'ehicule}: \textbf{1928FB} \\ \textbf{1928$

USAGE EFFECTIF: TM3 (Age \leq 5 ans)

PLACE DEBOUT:

PTC: 2210

DROIT: Ar 7 000 **CARNET D'ENTRETIEN:** Ar 0

 CARTE:
 Ar 0

 PV:
 Ar 4 000

 THT:
 Ar 11 000

 TVA:
 Ar 2 200

NET A PAYER: Ar 13 200

CENTRE DE SECURITE ROUTIERE BESOROHITRA - FIANARANTSOA

RECU N°: 907220/FNR/007/SUR_SITE/2021

Date: 10/11/2021

NET A PAYER: Ar 13 200

PRIERE DE VOUS MUNIR DE LA PRESENTE LORS DE LA CONTRE VISITE

ENTO ITY TARATASY ITY REHEFA HANAO « CONTRE VISTE »

Le Chef de Centre

INAPTE

ANOMALIE(S) CONSTATEE(S):

- PEDALE DE FREIN TROP BASSE
- CREMAILLERE A REPARER
- ROTULE BIELLETTE DE CONNEXION G A REMPLACER
- ROTULE BIELLETTE DE CONNEXION D A REMPLACER
- FLECTOR DE DIRECTION A REMPLACER

Nom du vérificateur :Mr RANDRIAMIHAMINA J ${\tt B}$ ROLAND

Opérateur: RAFAMANTANANTSOAARIVELO Hasina

Hanitriniaina

APTITUDE : INAPTE

Délai de réparation accordée : 01 MOIS