

**DIRECTION GENERALE  
DE LA  
SECURITE ROUTIERE**



**CENTRE DE SECURITE ROUTIERE  
FIANARANTSOA-IHOSY**

**PROCES-VERBAL DE CONTRE-VISITE TECHNIQUE**

**N° CONTROLE:** 869349/FNR/025/SUR SITE/2021

**DATE :** 05/10/2021

**NOM :** FANEVALALAINA JACENTA

**TELEPHONE :**

**ADRESSE :** TSARAMANDROSO IHOSY

**PROFESSION :** /

**NUM IMM :** 3042FD

**MARQUE :** MAZDA

**COMMUNE :** IHOSY

**GENRE :** TCP

**TYPE :** SR2

**CARROSSERIE :** CAR

**SOURCE D'ENERGIE :** GASOIL

**PUISSANCE :** 9

**N°SERIE DU TYPE:** 10106830

**PLACE ASSISE :** 18

**PLACE DEBOUT :**

**N°MOTEUR :**

**PTC :** 2910

**PAV :** 1630

**CU :** 1280

**ANNEE DE 1<sup>ère</sup> MISE EN SERVICE :** 2001

**USAGE EFFECTIF :** TBR

**NR CARTE VIOLETTE :** /

**DELIVREE LE :** 20/04/2020

**NR LICENCE :**

**DELIVREE LE :** 24/08/2020

**PATENTE :** /

**ANI :** /

**Visite du :** 05/10/2021

**Nom du vérificateur :** GPHC RAMANANTSOA Jean Freddy

**Le Chef de Centre**

**Opérateur :** ANDRIANIRINA JEAN FELIX

**Validité de circulation jusqu'au** 25/12/2021

**APTE**