

**DIRECTION GENERALE  
DE LA  
SECURITE ROUTIERE**



**De:** RAZAFIALINORO ZANABAO BURLEICH

**ADRESSE :** CSB II MANANDONA, Tél. 0347945669

**Pour visite technique avec ou sans carnet du véhicule : 6918TBJ**

**USAGE EFFECTIF:** TBR

**PLACE DEBOUT:**

**PTC :** 2805

**DROIT :** Ar 9 000

**CARNET D'ENTRETIEN :** Ar 0

**CARTE :** Ar 0

**PV :** Ar 4 000

**THT:** Ar 13 000

**TVA :** Ar 2 600

**NET A PAYER : Ar 15 600**

**CENTRE DE SECURITE ROUTIERE  
ANTSIRABE - ANTANANARIVO**

**RECU N° : 924241/ANT/023/SUR\_SITE/2021**

**Date :** 26/11/2021

**NET A PAYER : Ar 15 600**

**PRIERE DE VOUS MUNIR DE LA PRESENTE LORS DE LA CONTRE VISITE**

**ENTO ITY TARATASY ITY REHEFA HANAO « CONTRE VISTE »**

**Le Chef de Centre**

**INAPTE**

**ANOMALIE(S) CONSTATEE(S) :**

- PLAQUE POLICE AV/AR NON CONFORME
- ETAT INTERIEUR DU VEHICULE A AMELIORER
- ETAT EXTERIEUR DU VEHICULE A AMELIORER
- POIGNETS PORTES INT A POSER
- FIXATION BOITIER DE DIRECTION A VERIFIER
- FREIN A MAIN INOPERANT
- DEBUT FUMEE MOTEUR
- PNEU AV D LISSE

Nom du vérificateur : GP1C RAZAFINTSALAMA Lanto  
Jacques Aimé  
Opérateur : RADAFISON Andrandraina Jean Henri

**APTITUDE : INAPTE**

**Délai de réparation accordée : 15 JOURS**

