



**PROCES-VERBAL DE VISITE TECHNIQUE**

N° CONTROLE: 934153/ANT/010/SUR\_SITE/2021

DATE : 07/12/2021

NOM : RAZANADRAKOTOMANDIMBISOA ANDRIANIVO GERMAIN

ADRESSE : FKT LOHAVONDRONA AMBATOMANOINA ANJOZOROBÉ /Tel:032.98.733.23

TELEPHONE :

PROFESSION :CHAUFFEUR

NUM IMM : 8792TAC

MARQUE :DAIMLER BENZ

COMMUNE : ANJOZOROBÉ

GENRE : CAM

TYPE : LA1519

CARROSSERIE :BACHEE

SOURCE D'ENERGIE :GASOIL

PUISSANCE :23

N°SERIE DU TYPE:36010610864661

PLACE ASSISE : 3

PLACE DEBOUT :

N°MOTEUR :36096010034521

PTC :15000

PAV :5520

CU :9480

ANNEE DE 1<sup>ère</sup> MISE EN CIRCULATION : 1973

USAGE EFFECTIF : TM10

NR CARTE VIOLETTE :

DELIVREE LE :-

NR LICENCE :

DELIVREE LE : 02/12/2020

PATENTE : 0152584/2020

ANI : /

APTITUDE : APTE Visite du 07/12/2021

Nom du vérificateur :GPHC NY ANDRY RAKOTOARIVELO Rijarimamy

Le Chef de Centre

Opérateur :MAHOLINIRINA Heriniaina Livaso

Validité de circulation jusqu'au07/06/2022



**Visite technique avec ou sans carnet du véhicule immatriculé8792TAC**

USAGE EFFECTIF :TM10

PLACE ASSISE : 3

PLACE DEBOUT :

PTC

15000

DROIT

Ar 23 000

CARNET D'ENTRETIEN

Ar 0

PV

Ar 2 000

CARTE

Ar 0

THT

Ar 25 000

TVA

Ar 5 000

TIMBRE

Ar 0

**NET A PAYER : Ar 30 000**