DIRECTION GENERALE DE LA SECURITE ROUTIERE

CENTRE DE SECURITE ROUTIERE ALASORA - ANTANANARIVO



PROCES-VERBAL DE VISITE TECHNIQUE

N° CONTROLE: 923279/ANT/004/SUR_SITE/2021 **DATE**: 25/11/2021

NOM: FILATEX

ADRESSE: NP 1330 ANKADIMBAHOAKA 0320506061 TELEPHONE:

PROFESSION:-

NUM IMM : 4930TAV MARQUE :MERCEDES BENZ COMMUNE : ANTANANARIVO
GENRE : CAM TYPE : WS14D42 CARROSSERIE :FOURGON

SOURCE D'ENERGIE :GASOIL PUISSANCE :11 N°SERIE DU TYPE:67.03231N073521

PLACE ASSISE: 3 PLACE DEBOUT: N°MOTEUR: 90490800039226

PTC :7500 PAV :4250 CU :3250

ANNEE DE 1^{ère} MISE EN CIRCULATION: 1998

USAGE EFFECTIF: TM7 NR CARTE VIOLETTE: DELIVREE LE:-

NR LICENCE: DELIVREE LE: 26/08/2020

PATENTE: ANI: 2019 APTITUDE: APTE Visite du 25/11/2021

Nom du vérificateur :Mr RANDRIAMANANTENA Gérald Le Chef de Centre

Opérateur : RAVELOMANANA Mirana Haingoharinivo Claudy

Validité de circulation jusqu'au25/05/2022

DIRECTION GENERALE DE LA SECURITE ROUTIERE

0

CENTRE DE SECURITE ROUTIERE

ALASORA - ANTANANARIVO

Nif: 4001089525 Stat 71102 11 2006 0 04319 **RECU N°: 923279/ANT/004/SUR_SITE/2021**

De: FILATEX DATE 25/11/2021

Ar 3 800

Visite technique avec ou sans carnet du véhicule immatriculé 4930 TAV

USAGE EFFECTTF:TM7

TVA

PLACE ASSISE : 3
PLACE DEBOUT :
7500

DROIT
Ar 15 000

CARNET D'ENTRETIEN
Ar 0

PV
Ar 2 000

CARTE
Ar 19 000

TIMBRE Ar 0 NET A PAYER : Ar 22 800