



PROCES-VERBAL DE VISITE TECHNIQUE

N° CONTROLE: 872688/ANT/010/SUR_SITE/2021

DATE : 07/10/2021

NOM : RAKOTOMANGA VONIANJANIRINA HANTAVOLOLONA

ADRESSE : LOT IVP 7 BIS ANKADIFOTSY BEFELATANANA

TELEPHONE :

PROFESSION :AGENT D ASSURANCE

NUM IMM : 8399TBK

MARQUE :HYUNDAI

COMMUNE : ANTANANARIVO 0341532215

GENRE : VP

TYPE : NT51DP

CARROSSERIE :CI

SOURCE D'ENERGIE :ESSENCE

PUISSANCE :8

N°SERIE DU TYPE:6U598774

PLACE ASSISE : 5

PLACE DEBOUT :

N°MOTEUR :ILLISIBLE

PTC :1510

PAV :1100

CU :410

ANNEE DE 1^{re} MISE EN CIRCULATION : 2007

USAGE EFFECTIF : VP

NR CARTE VIOLETTE : .

DELIVREE LE :07/10/2019

NR LICENCE :

DELIVREE LE : 07/10/2019

PATENTE : .-

ANI : .

APTITUDE : APTE Visite du 07/10/2021

Nom du vérificateur :Mr RAVELOKAMISY A.Jules

Le Chef de Centre

Opérateur :MAHOLINIRINA Heriniaina Livaso

Validité de circulation jusqu'au07/10/2022



Visite technique avec ou sans carnet du véhicule immatriculé8399TBK

USAGE EFFECTIF :VP

PLACE ASSISE : 5

PLACE DEBOUT :

PTC

1510

DROIT

Ar 18 000

CARNET D'ENTRETIEN

Ar 0

PV

Ar 2 000

CARTE

Ar 0

THT

Ar 20 000

TVA

Ar 4 000

TIMBRE

Ar 0

NET A PAYER : Ar 24 000