## DIRECTION GENERALE DE LA SECURITE ROUTIERE

## CENTRE DE SECURITE ROUTIERE ALASORA - ANTANANARIVO



## PROCES-VERBAL DE VISITE TECHNIQUE

N° CONTROLE: 875160/ANT/004/SUR\_SITE/2021 **DATE**: 11/10/2021

**NOM**: JAMALY CONSTRUCTION

ADRESSE: LOT III V 86 TER J ANOSIZATO EST I **TELEPHONE**: 0346396795

PROFESSION:-

**NUM IMM**: 7094TBB MARQUE: JMC **COMMUNE: ANTANANARIVO GENRE**: CAM TYPE: JX5043XXYXGB2 **CARROSSERIE**: FOURGON **SOURCE D'ENERGIE** :GASOIL **PUISSANCE**:11 N°SERIE DU TYPE:32956

PLACE ASSISE: 3 PLACE DEBOUT: N°MOTEUR: 5076921 CU:3500

PTC:5900 **PAV**:2400

ANNEE DE 1ère MISE EN CIRCULATION: 2013

**USAGE EFFECTIF: TM6** NR CARTE VIOLETTE: **DELIVREE LE:-**

NR LICENCE: **DELIVREE LE**: 11/10/2021

PATENTE: ANI: APTITUDE: APTE Visite du 11/10/2021

Nom du vérificateur : Mr RANDRIAMANANTENA Gérald Le Chef de Centre

Opérateur : CHAN KANG LOI Corine

Validité de circulation jusqu'au 11/04/2022

DIRECTION GENERALE DE LA SECURITE ROUTIERE

CENTRE DE SECURITE ROUTIERE ALASORA - ANTANANARIVO



Nif: 4001089525 Stat 71102 11 2006 0 04319

RECU N°:875160/ANT/004/SUR\_SITE/2021

De: JAMALY CONSTRUCTION DATE 11/10/2021

Visite technique avec ou sans carnet du véhicule immatriculé 7094TBB

**USAGE EFFECTTF**:TM6

PLACE ASSISE: 3 PLACE DEBOUT: PTC 5900 DROIT Ar 10 000 CARNET D'ENTRETIEN Ar 6 000  $\mathbf{PV}$ Ar 2 000 CARTE Ar 2 000 THT Ar 20 000 TVA Ar 4 000

NET A PAYER: Ar 24 000 TIMBRE Ar 0