DIRECTION GENERALE DE LA SECURITE ROUTIERE

CENTRE DE SECURITE ROUTIERE ALASORA - ANTANANARIVO



PROCES-VERBAL DE VISITE TECHNIQUE

N° CONTROLE: 904989/ANT/004/SUR_SITE/2021 DATE: 08/11/2021

NOM: CROIX ROUGE MALAGASY

ADRESSE: 1 RUE PATRICE LUMUMBA TSARALALANA TELEPHONE:

PROFESSION:/

NUM IMM: 6713TBF MARQUE: TOYOTA COMMUNE: ANTANANARIVO

GENRE: TCP **TYPE**: RB71J2 **CARROSSERIE**: BREAK

SOURCE D'ENERGIE :GASOIL PUISSANCE :17 N°SERIE DU TYPE:00079376

PLACE ASSISE: 10 PLACE DEBOUT: N°MOTEUR: ILLISIBLE

PTC :3000 PAV :2180 CU :820

ANNEE DE 1ère MISE EN CIRCULATION: 2016

USAGE EFFECTIF: TPP ≤ 25 places **NR CARTE VIOLETTE**: **DELIVREE LE**: 10/03/2020

NR LICENCE: DELIVREE LE: 10/03/2020

PATENTE: ANI: APTITUDE: APTE Visite du 08/11/2021

Nom du vérificateur :GPHC FARALAHY

Le Chef de Centre

Opérateur: RAVELOMANANA Mirana Haingoharinivo Claudy

Validité de circulation jusqu'au 08/05/2022

DIRECTION GENERALE DE LA SECURITE ROUTIERE

0

Nif: 4001089525 Stat 71102 11 2006 0 04319

RECU N°:904989/ANT/004/SUR_SITE/2021

CENTRE DE SECURITE ROUTIERE

ALASORA - ANTANANARIVO

De : CROIX ROUGE MALAGASY DATE 08/11/2021

Visite technique avec ou sans carnet du véhicule immatriculé 6713TBF

USAGE EFFECTTF :TPP ≤ 25 places

TVA

PLACE ASSISE: 10
PTC
3000

DROIT
Ar 15 000

CARNET D'ENTRETIEN
Ar 0

PV
Ar 2 000

CARTE
Ar 19 000

TIMBRE Ar 0 NET A PAYER : Ar 22 800

Ar 3 800