

**DIRECTION GENERALE  
DE LA  
SECURITE ROUTIERE**



**De:** RAHERISOA MARIE JEANNETTE

**ADRESSE :** LOT IPP 03 C AMBANILALA NA TANANA, Tél. 0347649450

**Pour visite technique avec ou sans carnet du véhicule :** **6822TBL**

**USAGE EFFECTIF:** TM7

**PLACE DEBOUT:**

**PTC :** 8970

**DROIT :** Ar 15 000

**CARNET D'ENTRETIEN :** Ar 0

**CARTE :** Ar 0

**PV :** Ar 4 000

**THT:** Ar 19 000

**TVA :** Ar 3 800

**NET A PAYER :** **Ar 22 800**

**CENTRE DE SECURITE ROUTIERE  
IVATO - ANTANANARIVO**

-----

**RECU N° : 921115/ANT/010/SUR\_SITE/2021**

**Date :** 24/11/2021

**NET A PAYER : Ar 22 800**

**PRIERE DE VOUS MUNIR DE LA PRESENTE LORS DE LA CONTRE VISITE**

**ENTO ITY TARATASY ITY REHEFA HANAO « CONTRE VISTE »**

**Le Chef de Centre**

**INAPTE**

**ANOMALIE(S) CONSTATEE(S) :**

- TOUS FEUX CLIGNOTANTS NULS
- FEUX DE STOP G/D NULS

Nom du vérificateur : Mr RAMAROSATA Rija Marc  
Opérateur : ANDRIANARISOA Miora Oly Niherantiana

**APTITUDE : INAPTE**

**Délai de réparation accordée : 05 JOURS**